


**УТВЕРЖДАЮ**

Врио. начальника ОВО по Олекминскому району -  
филиал «ФГКУ УВО МВД по РС (Я)  
подполковник полиции И.В.Максимов  
«14» декабря 2015г..



**АКТ №156-15**

**обследования технического и пожарного состояния объекта и средств охраны**

«14» декабря 2015г.  
(дата составления акта)

г. Олекминск  
(место составления акта)

**МБОУ « Районная гимназия «Эврика» Олёкминского района**

(наименование, учреждения, организации)

**Комиссией в составе:**

**Представитель ОВО:** Инспектор ООПОО ОВО по Олёкминскому району лейтенант полиции Томский А.Л.

**Представитель ОМВД РФ по Олекминскому району:** старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН ст. лейтенант полиции Кононова А.С.

**Представитель обследуемого объекта:**

**Представитель ФГУП «ОХРАНА» МВД России по РС (Я):**электромонтер Емельянов В.Т.

**произвели обследование технического состояния:** Здания МБОУ «Районная гимназия

«Эврика» расположенного по адресу г. Олекминск ул. 50 лет Победы,66

(наименование объекта и его ведомственная принадлежность)

**В ходе обследования установлено:**

Здание МОУ «Районная гимназия «Эврика» расположено по адресу г. Олекминск ул. 50 лет Победы,66 представляет собой каменное трехэтажное здание, общей площадью 2140кв.м. Является объектом с массовым пребыванием граждан, согласно Р78.36.032-2013 объект относится к категории А3, критически важные и потенциально опасные объекты, объекты, жизни обеспечения, а также объекты с массовым пребыванием граждан, на которых охрана общественного порядка и материальных ценностей обеспечивается постами физической охраны и выводом тревожной сигнализации на ПЦО подразделений вневедомственной охраны:

- объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

По периметру объекта имеется наружное ограждение с северной стороны здания металлическим декоративным забором высотой около 2 м., с западной стороны также металлическим декоративным забором высотой около 1,2 м. С южной стороны, граничащей с жилым сектором деревянным забором высотой не менее 2м.

По периметру территории имеется достаточное искусственное освещение в ночное время суток.

С северной стороны здания, на территорию образовательного учреждения имеются два въезда, оборудованные воротами. На момент проведения проверки, ворота, находились в исправном состоянии.

Главный вход в здание расположен с восточной стороны, оборудован металлическими дверьми, запираемыми на внутренний замок. Также в здании имеется один запасной (эвакуационный) выход, расположенный с западной, стороны здания. Двери запасного выхода металлические, оборудованы внутренними запирающими устройствами.

На третьем этаже здания имеется выход на чердачное помещение здания (типа металлический люк) запираемый на внутренний замок.

Все коридоры, помещения и учебные классы оборудованы пожарной сигнализацией с выводом на пост диспетчера ГУ «ОПС №21» Олёкминского района посредством радиоканальной

связи. Так же в помещениях, коридорах и классах в наличии имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Договор на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации заключен с И/П «Шафеев А.З».

Охрана объекта осуществляется сторожами, штатной численностью 3 ед., штат укомплектован полностью, время охраны с 16 часов дня до 8 часов утра в рабочие дни и круглосуточно в выходные и праздничные. Пост охраны оборудован средствами видеонаблюдения на 14 видеокамер с регистрацией записи, в том числе 5 камер расположены с наружи здания, обеспечивая обзор прилегающей территории, и 9 камер расположены непосредственно в нутрии помещения школы в коридорах и на лестничных площадках.

Приемная директора и пост охраны, а также рабочее место вахтёра осуществляющего контроль доступа в помещение школы оборудованы кнопкой экстренного вызова полиции (КЭВП) с выводом посредством радиоканальной связи на ПЦО ОВО по Олёкминскому району – филиал ФГКУ УВО МВД по РС (Я).




На первом этаже у главного входа отсутствует система контроля и управления доступом (СКУД) тем самым возможен беспрепятственный проход в помещения школы посторонних лиц. Контроль доступа в помещения школы в период проведения учебного процесса осуществляется дежурным администратором, который ограничивает проход в помещения школы посторонних лиц, что является не достаточным, так как не обеспечивает надлежащего контроля.

На момент проведения проверки ОП и ТС находилась в исправном рабочем состоянии, а также был проведен инструктаж о пожарной безопасности с преподавателями и техническими работниками школы.

**В целях укрепления технического состояния объекта, усиления его антитеррористической и антикриминальной защищенности предлагается**


№ п-п	Содержание предложений	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Установить на первом этаже у главного входа (СКУД)		

Члены комиссии:

 /Томский А.Л./  
 /Кононова А.С./  
 /Емельянов В.Т./

Копию акта получил



  
(должность, ф.и.о.)

  
(подпись)